

CI-2001-B3

Jednoduchý program pro jednotky CAS řady CI-2001, který Vám umožní zapisovat hmotnostní údaj přímo z jednotky, nebo z PC, popsat vážené zboží libovolným textem, nebo sledovat vážení na monitoru PC. Program umožňuje archivaci všech vážných procesů s možností vyhledávání.

Nastavení

COM port: 1 | Měrné jednotky: kg | Tiskárny

☒ Ukládat data při tisku
☒ Permanentní příjem dat
☐ Automatický zápis po 0 s
☒ Před ukončením uložit nevytištěná data
☒ Tisk pořadového čísla
☒ Zobrazovat čas
☒ Zobrazovat popisek a datumu
Max délka: 14 | ☐ Automaticky učit slova | Schovat
☒ Záhloví
☒ Zápatí

Záhloví

Zápatí

OK

Po spuštění programu lze nastavit COM -port počítače (1-10), tiskový náhled vážního lístku, jednotky hmotnosti (g,kg,t), zobrazování času a popisu zboží pro tisk. Lze nastavit maximální délku slova pro popisek a automatické učení slov při zadávání textu, což znamená, že při započetí psaní textu dojde k nabídnutí již použitých slov. Je možno nastavit režim zápisu údaje o hmotnosti z jednotky, nebo nastavit jednotku a program do permanentního vysílání dat. V tomto režimu se v horní části programu zobrazuje aktuální hmotnost, kterou lze zapsat do tabulky potvrzením políčka OK, v případě, že je váha ustálena. Další možností je automatický zápis hmotnostního údaje v nastaveném časovém intervalu. V případě archivace vážných údajů se zatrhnou příslušná políčka.

Pro tisk vážního lístku lze navolit hlavičku a patičku.

Popis:

1, varianta - zápis údaje z jednotky:

Po každém stlačení tlačítka „PRINT“ se přenese aktuální vážný údaj, zobrazený na displeji jednotky, do PC. Jednotlivé vážné údaje jsou číslovány a automaticky sčítány. Vážný údaj je možno doplnit libovolným textem prostřednictvím klávesnice PC.

Na závěr vážného procesu se provede ukončení zmačknutím příslušného tlačítka, které je možno nadefinovat v uživatelském režimu. Zpravidla se jedná o „ENTER“ nebo „*“.

Tím dojde k vytištění vážního lístku.

Pokud je v nastavení zatrženo „Tiskový náhled“ nedojde k automatickému tisku, ale vážný lístek se zobrazí na monitoru. Ruční vytisknutí se provede příkazem z PC.

2, varianta – permanentní přenos dat

Při zatržení políčka „Permanentní příjem dat“ v nastavení programu a navolení režimu jednotky do stejného režimu, se v horní pravé části programu zobrazuje aktuální hmotnost. Pokud je údaj stabilní, potvrdí se políčkem „OK“. Tím se zapíše do tabulky, kde je ho možno popsat textem. Další možností je nastavení časového intervalu pro zápis hmotnosti. Poté program sám automaticky zapisuje hodnoty hmotnosti v nastaveném intervalu. Součet se provádí automaticky. Tisk se provede kliknutím na políčko „Tisk“.

Vážní lístek

Tisk | Nastavení | Archiv | Konec | 2,10 kg OK

☒ Tiskový náhled

Poř.číslo	Čas	Popis	Hmotnost
1	14:49:00	Surovina č.1	0,95 kg
2	14:49:34	Surovina č.2	3,80 kg
3	14:49:52	Surovina č.5	2,90 kg
4	14:50:52	Surovina č.8	5,10 kg
5	14:51:33	Surovina č.6	2,10 kg
Celkem 5	14:51:33	dne 14.9.2004	14,85 kg

Lesák & Zeman Software

Tiskový náhled vážního lístku

Tiskový náhled

Tisk

Konec

Záhlaví

Poř. číslo	Čas	Popis	Hmotnost
1	14:49:00	Surovina č.1	0,95 kg
2	14:49:34	Surovina č.2	3,80 kg
3	14:49:52	Surovina č.5	2,90 kg
4	14:50:52	Surovina č.8	5,10 kg
5	14:51:33	Surovina č.6	2,10 kg
Celkem 5			14,85 kg
Dne: 14.9.2004 14:55:29			

Zápatí

Náhled archivace vážních údajů

Archív

Datum od

14.9.2004

Aktualizovat

Vyhledat text

Najít

Záhlaví

Datum do

14.9.2004

Směrem nahoru

Rozliš aA

Konec

Záhlaví			
Záhlaví			
Poř. číslo	Čas	Popis	Hmotnost
1	14:49:00	Surovina č.1	0,95 kg
2	14:49:34	Surovina č.2	3,80 kg
3	14:49:52	Surovina č.5	2,90 kg
4	14:50:52	Surovina č.8	5,10 kg
5	14:51:33	Surovina č.6	2,10 kg
Celkem 5			14,85 kg
Dne: 14.9.2004 14:55:29			
Zápatí			
Záhlaví			
Poř. číslo	Čas	Popis	Hmotnost
1	14:57:41	Surovina č.5	2,10 kg
2	14:58:00	Surovina č.2	3,05 kg
3	14:58:14	Surovina č.8	0,95 kg
Celkem 3			6,1 kg
Dne: 14.9.2004 14:58:35			
Zápatí			